



## Schalter / Taster Trittstufe defekt.

Bei der geringen Einbautiefe haben die Monteure von Westfalia den Schalter bearbeitet, gekürzt und die Kabel angelötet.




Den Schalter kann man z.Zt. bei Amazon kaufen als Ersatz > Fensterheber.

Achtung... auf die Tiefe achten viele angebotene Schalter sind zu groß!



Am Wippschalter müssen die zwei Kunststoff – Flügel und die Steckkontakte gekürzt werden...




Bei diesem Modell werden in der Mitte die beiden Minuspole verbunden.  
Kabel hinter der Verkleidung > Steckerverbindung, nicht nach oben ziehen.





Der Schalter von Amazon hat auch noch eine grüne Beleuchtungs-LED, wer es möchte, kann die Schalterdauerbeleuchtung mit einer Brücke von + Light nach > + anschalten. Siehe Schaltung unten von ANSOR.




**Part No: 4910 10 201**

**Hole Size** 31mm x 17mm

**Type** ANSOR

Not suitable replacement with original switches.



Ich hatte eine großartige Unterstützung, sonst hätte ich es nicht geschafft.



**Der neue Schalter ist voll funktionsfähig...**